

**BULLETIN DE SERVICE – SERVICE BULLETIN**  
**RAPPEL SECURITE – SAFETY NOTE**  
**SELLETTE SOL REV - HARNESS**

Description du problème / Description of the problem :

Notre fournisseur nous demande de vérifier les sellettes Sol REV. Il a trouvé dans son stock une sellette sans la seconde couture de sécurité au niveau de l'attache de sécurité de la voile.

Pour nos crosses, cette deuxième sangle vient sécuriser notre attache principale (sangle rouge)

*Our supplier is asking us to check the Sol REV harnesses. They found in their stock a harness without the second safety stitch at the security attachment point for the wing.*


*For our harnesses, this second strap secures our main attachment (red strap).*



Dans la mesure où ce n'est pas l'accroche principale, nous devons malgré tout, vous informer que cette sangle doit être vérifiée et mise à jour.

*As it is not the main attachment point, we still need to inform you that this strap must be checked and updated.*

La vérification de la présence de ces coutures garantit l'utilisation sécuritaire de la sellette  
*Verifying the presence of these seams ensures safe usage of the harness.*



S'il manque des coutures ou s'il y a des incertitudes, vous pouvez contacter votre revendeur.  
Ce dernier contactera Macfly directement.

*If there are missing stitches or uncertainties, you can contact your dealer. They will then contact Macfly directly.*